



Medidor de qualidade do ar interno 4 em 1



Funções

- CO 0 a 1000 ppm
- Faixa de temperatura: -5° a 140°F (-20° a 60°C)
- Umidade relativa: 0,1 a 99,9%
- Ponto de orvalho: -5° a 140°F (-20° a 60°C)
- Bulbo úmido: 23° a 140°F (-5° a 60°C)
- CO2 0 a 5000 ppm

Recursos

- Mínimo máximo
- TWA/STEL para CO₂
- Alarme CO configurável pelo usuário
- Grave e baixe para o PC para análise
- Garantia limitada de 2 anos (inclui sensor)

Formulários

Monitoramento de QAI

Levantamento CO₂

Monitoramento da ventilação do ar





Inclui

- adaptador AC
- software de interface de computador
- cabo USB
- Sais de referência de calibração para RH%
- Pilhas 4 (AA)
- Manual
- Estojo de transporte rígido

Especificações

Faixa de medição

CO ₂	CO	Temperatura	Humidade relativa	Ponto de condensação da água Temp.	Temperatura de bulbo úmido.	Resolução
0 ~ 9999ppm	0 ~ 1000ppm	- 5° ~ 140°F (-20° ~ 60°C)	0,1% ~ 99,9%	- 4° ~ 140°F (-20,0° ~ 59,9°C)	- 23° ~ 140°F (-5,0° ~ 59,9°C)	1ppm, 0,1°F (0,1°C) 0,1% (0,1°C)

Precisão

CO ₂	CO	Temperatura	Humidade relativa
±30ppm ± 5% de leitura (0 ~ 5000ppm)	±10ppm para menos de 100ppm ±10% da leitura para 101~500ppm ±20% da leitura para 501ppm e acima	0,9°F (±0,6°C)	±3% a 77°F (25°C, 10~90%) ±5% a 77°F (25°C, outra faixa)

Tempo de resposta

CO ₂	CO	Tair	Humidade relativa
<30 segundos (90% de mudança de passo)	<60 segundos (90% de mudança de passo)	<2 minutos (90% de mudança de passo)	<10 minutos (90% de mudança de passo)

Dimensões

Tamanho do LCD/Medidor (mm)	Condição operacional	Condição de armazenamento	Fonte de energia	Vida útil da bateria	Peso
26 (A) x 44 (L), (LCD) 205 (L) x 70 (L) x 56 (A)	- 4° a 122°F (-20° a 50°C) (Sensor de CO ₂) 32° a 932°F (0° a 500°C) (Sensor de CO)	10 ~ 90% RH 4° ~ 140°F (-20° a 60°C)	4 (AA) ou adaptador de 9V	> 24 horas (Bateria alcalina)	200g

Transferências



Manual



Ficha de dados



Fabricado em Taiwan



engezer@engezer.com.br



www.engezer.com.br



21.3445 8120